COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

VII SERVIZIO

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.314 del 27/12/2011

Raccolta Ufficiale

N. 1161

del 23/01/2012

Oggetto: Lavori di manutenzione per caduta calcinacci all'interno del chiostro del palazzo municipale. IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z7F0302B45.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con comunicazione interna questo VII Servizio portava a conoscenza del Sig. Sindaco, Segretario Generale, Assessore alla Manutenzione, Assessore ai LL.PP. e Responsabili del IV e VI Servizio nonché del Comandante di Polizia Municipale del grave stato di conservazione del tetto a falde del Palazzo Municipale per notevoli infiltrazioni di acque meteoriche;

CHE, con la stessa comunicazione il sottoscritto ha evidenziato che l'ufficio scrivente per tamponare una situazione ormai insostenibile ha predisposto da tempo l'installazione di un ponteggio stabile nell'atrio del piano terra del palazzo municipale al fine di rimuovere e raccogliere dal tetto gli escrementi dei volatili e consentire così un più agevole allontanamento delle acque meteoriche attraverso i pluviali;

CHE a seguito di tale predetto intervento, mensilmente, si provvede di fatto a rimuovere e raccogliere dal tetto gli escrementi dei volatili e si consente l'agevole allontanamento delle acque meteoriche attraverso i pluviali;

CHE in passato a seguito della mancata manutenzione dello scolo delle acque meteoriche le stesse si sono infiltrate lungo la muratura perimetrale del chiostro provocando il distacco e relativa caduta calcinacci con grave pericolo per i fruitori del chiostro,

come rilevasi dalla comunicazione interna del comando della polizia municipale agli atti di questo ufficio;

CHE per provvedere all'esecuzione dei lavori sono state contattate per le vie brevi alcune ditte locali specializzate nel settore (intonachisti), fra cui la ditta Recchia Paolo, in possesso del DURC in corso di validità e del piano di sicurezza, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori consistenti nella fornitura e montaggio del ponteggio necessario con i relativi lavori di spicconatura delle parti di intonaco fatiscente;

CHE dalla valutazione tecnica-economica redatta da questo Ufficio Tecnico si rileva che il perimetro del chiostro è di ml. 34,00 sul quale verrà installato ponteggio a norma di legge per una altezza di m.11,00, per cui scaturisce il seguente quadro economico:

mq.374,00 x €.8,50/mq.ponteggio =	€.3.179,00
mq.170,00 x €.4,00/mq. spicconatura intonaco	€. 684,00
TOTALE	€.3.859,00
I.V.A. 21%	€. 810,39
TOTALE G.LE	€.4.669,39

RITENUTO, pertanto, necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 4.669,39 per le motivazioni evidenziate;

RITENUTO, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002, che alla liquidazione della fattura si provvederà nei termini di 60 giorni dalla data di ricezione della stessa;

VISTA la delibera di G.C. n.90 del 5.06.2006, di "MODOFICA MACROSTRUTTURE DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE – ISTITUZIONE SERVIZIO II° C. - MANUTENZIONE – AGRICOLTURA E SERVIZI";

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi €.4.669,39 I.V.A. 21% compresa, per poter provvedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi nel chiostro del palazzo municipale;

- DI AFFIDARE, alla Ditta Recchia Paolo da Castellana Grotte, i lavori di manutenzione delle facciate del chiostro consistenti nella fornitura e montaggio del ponteggio e relativa spicconatura dell'intonaco fatiscente, per l'importo di €.3.859,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre l'I.V.A. 21% **;**

- DI DARE ATTO, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002, che alla liquidazione della fattura si provvederà nei termini di 60 giorni dalla data di ricezione della stessa;

- **DI IMPUTARE** la somma di € 4.669,39 I.V.A. 21% compresa, sul Bilancio anno 2011, al Capitolo di spesa n.42.01, Codice SIOPE 1311, epigrafato: "Organi istituzionali patrimonio e decentramento manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.UU." Prestazioni di servizio

DI DARE ATTO che la ditta Recchia Paolo da Castellana Grotte,:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip *www.comune.castellanagrotte.ba.it/.*

f.to Onofrio Simone

Ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 27/12/2011 si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

Impegno 1832/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.152
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal _24/01/2012 al 29/01/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 24 gennaio 2012